

TERRAZA SITUADA EN MADRID CAPITAL

Situación inicial:

- Terraza en Madrid Capital con problemas de humedad que afectan la vivienda situada en el piso de abajo.

Descripción de la rehabilitación:

Levantamiento solado de baldosín existente.



Eliminación de la cámara de aire existente y que está provocando humedades.





Impermeabilización solado terraza con una doble capa de manta asfáltica.





Colocación tela geo-textil para proteger la impermeabiización antes de rellenar e nivelar el suelo de la terraza con arena-cemento.



Realización pendientes del suelo de la terraza.



Realización del suelo de la terraza.



Suministro e instalación de suelo en Gres.



Remate de las paredes interiores de la terraza.



Acabado de las paredes interiores de la terraza pintada con pintura hidrofugante.



Suministro e instalación de armario en aluminio color blanco incluidas baldas en el interior del mismo.

